

DORNBACHER MITTELZINSHAUS mit ENTWICKLUNGSPOTENTIAL



Hausansicht

Objektnummer: 5_17830

Eine Immobilie von KALANDRA Immobilien

Zahlen, Daten, Fakten

Art:	Zinshaus Renditeobjekt - Mehrfamilienhaus
Land:	Österreich
PLZ/Ort:	1170 Wien, Hernals
Baujahr:	1907
Zustand:	Gepflegt
Nutzfläche:	489,36 m ²
Kaufpreis:	2.800.000,00 €
Provisionsangabe:	

3.00 %

Ihr Ansprechpartner




Mag. Robin Kalandra


KALANDRA Immobilien
Franz-Josefs-Kai 33/ 6
1010 Wien

T +43-1/533-32-69 1533326913
H +43-69911804004
F +43-1-533-32-69-20

Gerne stehe ich Ihnen für weitere Informationen oder einen Besichtigungstermin zur Verfügung.








1. Dachgeschoss

KONZEPT

KALANDRA
Immobilien




1. Stock



KONZEPT

KALANDRA
Immobilien




2. Dachgeschoss



KONZEPT

KALANDRA
Immobilien




2. Stock




Mitglied des
immobilienring.at

KONZEPT




3. Stock

KONZEPT 



Zulässiger Umriss/ Schnitt







Mitglied des
immobilienring.at

Visualisierung




Visualisierung




Visualisierung



















Objektbeschreibung

JAHRHUNDERTWENDE MITTELZINSHAUS in GUTER DORNBACHER LAGE Bei der zum Verkauf stehenden Liegenschaft handelt es sich um ein Gründerzeithaus, welches im Jahr 1906 im 17. Wiener Gemeindebezirk erbaut wurde. **KEY FACTS:** Bestandsfläche ca. 489,36 m² Ausbaupotential ca. 364,07 m² Nutzfläche nach Entwicklung ca. 853,43 m² Freiflächen nach Entwicklung ca. 85,05 m² Leerstandsquote 75% Erbaut 1906 Stockwerke 4 Bebaute Fläche ca. 320,00 m² Grundb. Belastungen keine Mögliche Abwicklung Asset Deal Das Objekt gliedert sich in einen Straßentrakt, der in folgende Geschoße unterteilt ist: Kellergeschoß, Hochparterre, drei Obergeschoße und ein unausgebautes Dachgeschoß. Weiters befindet sich im Hof ein leerstehendes Hofgebäude das Entwicklungspotential aufweist. Das Gebäude umfasst derzeit 6 Wohneinheiten im Straßentrakt und Lagerflächen im Hoftrakt. Die Fassade ist glatt ausgeführt und befindet sich in gutem Zustand. Bei den Fenstern handelt es sich um Kastenfenster aus Holz in sehr gutem Erhaltungszustand. Der Zutritt zum Gebäude erfolgt über ein zweiflügeliges Holztor, das als Eingangstor dienlich ist. Der Eingangsbereich ist mit einem Steinboden ausgelegt, die Wände sind gemalt und mit Stuckatur verziert. Der Boden im Stiegenhaus ist mit einem stilvoll gemusterten Fliesenboden ausgelegt, bei den Treppen handelt es sich um gewendelt geführte Steintreppen, die mit einem Geländer aus Gusseisen und Handläufen aus Holz ausgestattet sind. • Widmung: GB (Gemischtes Baugebiet) • GBGV (Gemischtes Baugebiet • Geschäftsviertel) • Bauweise: g (geschlossene Bauweise) • Bauklasse Straßentrakt: III • Hof: I • zulässige Gebäudehöhe: Straßentrakt: 13m • Hof: 5m • Besondere Baubestimmungen - BB3 Der Entwicklungsplanung der Liegenschaft sieht einen zwei geschoßigen Dachgeschoßausbau vor, worin 3 Wohnungen Platz finden sollen. Durch Umstrukturierung der bestehenden Wohneinheiten können zusätzlich 2 Wohneinheiten geschaffen werden. Der Hoftrakt kann durch die Entwicklung in 3 Townhouses umgewandelt werden. Rechts neben dem bestehenden Stiegenhaus soll ein Aufzug entstehen, der von Hof bis in die erste Dachgeschoßebene führt und so alle Wohnungen versorgt. Die Leerstandsquote liegt in dem Haus bei rund 75%. Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer angefordert und wird nachgereicht.